

ca. 80 Positionen Baumaschinen, Fahrzeuge und Bauequipment

Kanalstr. 7, 26219 Boesel



Auktion

Start:

Freitag 29.11.2024
11:00 Uhr

Ende:

Donnerstag 09.01.2025
09:00 Uhr

Zahlungsart:

Ausschließlich Überweisung!



Organisatorisches

Besichtigung:

18.12.2024, 14.00-16.00 Uhr

Abholung:

16.01.2025, 09.00-16.00 Uhr

Lieferart:

Nach Zahlungseingang, nach
Absprache



Anbieter

Conzep Auktionen GmbH

Unter den Eichen 1
26197 Großenkneten

Ansprechpartner:

Tel. 04435 - 97 16 000

Die Versteigerung erfolgt in fremden Auftrag und auf fremde Rechnung. Irrtümer, Aussonderungen von Fremdrechten und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. Es wird keine Gewähr für die Beschaffenheit, Bezeichnung, Mengenangaben und die Richtigkeit sonstiger Angaben der Versteigerungsobjekte übernommen. Eine Besichtigung wird dringend empfohlen. Die Besichtigung erfolgt auf eigene Gefahr. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Conzep Auktion GmbH, einzusehen unter www.conzep.de

Pos	Anz	Beschreibung
Freifläche		
1	1	1 Kettenbagger Atlas 1604LC, BJ 1995, Maschinennr.: 164R42047, zul. GG: 19.500 kg, 6-Zylinder-Deutz-Dieselmotor, Betriebsstunden: 14.233, lt. Vorbesitzer wurde der Motor bereits überholt, ohne Nachweise, Buchsen teilweise ausgeschlagen, Frontscheibe ersetzt durch Plexiglas, 800er Ketten, Klimaanlage ohne Funktion, mit Tieflöffel ca. 1000mm Arbeitsbreite, stark gebrauchter Zustand, verschmutzt, Motor läuft
2	1	1 Mobilbagger Atlas 1204, BJ 1993, Maschinennr.: 124M38942, zul. GG: 12.500 kg, zul. Achslast vorne: 7.500 kg, hinten:

Pos	Anz	Beschreibung
		7.500 kg, Betriebsstunden: 11.142, 4-Zylinder-Deutz-Dieselmotor, Fahrersitz verschlissen, Buchsen teilweise verschlissen, Drehkranz verschlissen, Planierschild verbogen, Reifen porös, teilweise abgefahren, Ölleckagen, Verstellausleger, Kurzheckbagger, mit Tieflöffel ca. 800mm Arbeitsbreite, stark gebrauchter Zustand, verschmutzt, Motor läuft
3	2	Sammel-Posten: 1 Kompaktbagger Hefei Zhenyu Engineering Machinery Co. Ltd., Modell: ZY35, Seriennr.: 0801011, Motorleistung 19,8 KW, BJ 2008, Einsatzgewicht: 3.800 kg, Scheibe Fahrertür oben fehlt, Frontscheibe unten fehlt, Ketten teilweise eingerissen, Bagger ist

Pos	Anz	Beschreibung
		während des Verladens umgefallen, diverse Beulen und Sturzschäden, an Kabine, Motorhauben und Abdeckungen, Motor läuft, Dieselmotor Yanmar, mit einem Schnellwechselsystem MS03, inkl. 1 Grabenräumlöffel, Arbeitsbreite ca. 1,30m, Betriebsstunden nicht ablesbar, Zähler entfernt, verschmutzt, stark gebrauchter Zustand (Pos. 3), 1 Gummikette für Kompaktbagger, 300x55x86, ungebraucht (Pos. 76)
4	1	1 Tandemhochlader Eduard, PKW-Anhänger, Fahrgestellnr.: YC3EDUARD20113285, zul. GG: 2.700 kg, mit Werkzeugbox vorne, Holzboden teilweise verschlissen und im Heckbereich eingedrückt, Aluminiumschotten, Kennzeichen: CLP-JW 116, TÜV bis 07 25, EZ: 06.11.2020, Typ 4, Variante 3518-4-PB30-270, Version 63 270, Handelsbezeichnung P4, Hersteller Eduards, Gebrauchspuren rundum, ohne Beladung
6	1	1 PKW-Anhänger Baos, Kennzeichen: CLP-JW 45, EZ: 25.08.1993, zul. GG: 750 kg, ungebremst, Holzboden und -schotten teilweise verschlissen, Heckabstützung, Beleuchtung hinten links defekt, Kennzeichenhalter nach hinten eingedrückt, Kennzeichenbeleuchtung defekt, Typ BK057II, TÜV bis 01 24
Abdach		
7	1	1 Mercedes Benz Atego 818, Kennzeichen: CLP-JW 86, Dreiseitenkipper, TÜV bis 11 24, Meiller Kipper Aufbau, EZ: 08.03.2000, Fahrgestellnr.: WDB9720111K474124, 130 KW, Diesel, Abgasnorm 199 96 EG,A,GKL:G1, 4.249 ccm, zul. GG: 7.490 kg, Doppelbereifung hinten, Fahrersitz verschlissen, 273.114 km, 6-Gang-Schaltgetriebe, Armaturenbrett stromlos, Drehzahlmesser funktioniert nicht, Motor läuft, starke Gebrauchspuren rundum, verschmutzt
8	1	1 Anhänger Fliegl, Dreiseitenkipper, Tandem, Typ TSKS100, Kennzeichen: CLP-JW 158, TÜV bis 11 24, Fahrgestellnr.: F2618, EZ: 20.06.1996, zul. GG: 10.700 kg, ohne Verlaeschienen, außen stark verbeult, Korrosionsspuren, Stahlboden verbeult und nachgeschweißt, stellenweise durchgerostet, starke Gebrauchsspuren rundum
9	2	2 Alu-Auffahrrampen, ca. 3m lang, ca. 4.000 kg Belastung je Paar, Typenschild nicht ablesbar, gebrauchter Zustand

Pos	Anz	Beschreibung
Freifläche hinten		
13	1	1 Radlader J.F.Maschinen GmbH & Co. KG, Modell JF2.5, Gesamtmasse 2.200 kg, Achslast vorne und hinten 1.100 kg, mit hydraulischem Schnellwechsler, Radladerschaufel Arbeitsbreite ca. 1,60m, 3-Zylinder Dieselmotor, 20 KW, BJ 2014, 24 Volt System, Allrad, Motor läuft, Betriebsstunden nicht ablesbar, gebrauchter Zustand
14	1	1 Radlader Weimar WL470, BJ 1995, Fahrgestellnr.: 0086, zul. Gesamtmasse 6.500 kg, zul. Vorderachslast 5.000 kg, zul. Hinterachslast 3.500 kg, zul. Geschwindigkeit 20 km/h, 40 KW, hydraulischer Schnellwechsler, Deutz 4-Zylinder-Dieselmotor, Motorraum verölt, Motor läuft, Fahrersitz verschlissen, ca. 20.066 Betriebsstunden, Joystick mit Klebeband geflickt, Lichtschalter abgebrochen, Radlader fährt, hebt, senkt, bremst, Bereifung unterschiedlich, 1 x fast neu, gebrauchter Zustand, inkl. Leichtgutschaufel stellenweise eingerissen, Schneide vorne verschlissen, inkl. Palettengabel Weimar, Gabellänge ca. 1,20m. Der Radlader kann erst am Ende des Abholtages abgeholt werden, da er bei der Abholung noch für (sehr wenige) Verladearbeiten benötigt wird
15	ca. 30	ca. 30 Bauzaunfelder, verzinkt, ca. 3,50 m breit (nicht gemessen), mit ca. 35 Bauzaunfüßen auf Paletten, teilweise eingewachsen
16	1	1 Leichtgutschaufel passend für Kettenbagger Atlas 1604, ca. 3 m Volumen, Mittelsteg verbogen, gebrauchter Zustand
17	1	1 Mulcher, Dreipunktaufnahme für Traktor, mit Zapfwellenanschluss, Arbeitsbreite ca. 1,20m
19	8	8 Baustellenabsprerrungen, ca. 2,00m breit, mit 1 Palette mit ca. 15 Füßen, 6 Warnbarken, 2 Leuchenträgern
20	1	1 Posten alte Baustoffe bestehend aus: 3 Betonschachtringen, KG-Rohren und KG-Rohrresten, bis ca. 5,00m Länge, Durchmesser ca. 300mm, 1 Betonschachtröhre Länge ca. 3,00m, Durchmesser ca. 300mm, 2 Gitterboxen mit KG-Rohrmuffen, Abzweigern, verschiedene Sorten, länger abgelagert

Pos	Anz	Beschreibung
21	3	3 Gitterboxen verzinkt mit Inhalt: Granitsteine, 2 Boxen mit ca. 12x12cm, 1 Box mit ca. 14x14cm und 10x10cm, 1 angebrochener Bigbag Granitsteine ca. 5x5cm
Werkstatthalle		
22	1	1 Planierraupe Komatsu DP58P, Maschinennr.: 81327, Arbeitsbreite ca. 3,50m, BJ 1994, ca. 11.303 Betriebsstunden, 900mm Spurplatten, 97 kW, 6-Zylinder Dieselmotor, Eigengewicht ca. 15t, Motor bei 11.300 h überholt, einsatzbereit, Fahrersitz verschlissen
23	1	1 Teleskopausschiebeleiter, ca. 4,00m lang, 13-stufig
24	1	1 Anlegeleiter Aluminium, Krause, 15-stufig, 1 Kunststofffuß fehlt
25	1	1 Hochdruckreiniger Kärcher K7.800 Ecologic, mit Schlauch, Lanze, Dreckfräser und Zusatzbürste zur Pflasterreinigung
26	1	1 Freischneider Stihl FS350 mit Tragegurt
27	1	1 Einschlämmmaschine, umfunktionierte Pflastermaschine Hydromak, mit Hatz-Dieselmotor, mit hydraulischem Fahrtrieb, umgebaut auf Optimas Pflastereinschleimbürste, Typ Optimas PFG, Modell 2006
28	1	1 Gummikette für Minibagger, Hersteller Tagex, Größe 230x48 KX70, passend für diverse Minibagger, ungebraucht
29	1	1 Rasenmäher Emak, mit Briggs&Stratton Benzinmotor 35 Classic, Seilzugstarter
30	1	1 Probst vtk Steinsackkarre mit Klemmvorrichtung
31	1	1 Scheppach Abricht- Dickenhobelmaschine, BJ 2020, Typ HMS850, Hobelbreite 204mm, Höhe 120mm, max. Abrichtschnittiefe 2mm, 23 kg
32	1	1 Sackkarre, blau, mit Luftbereifung, mit Zusatzplatte
33	1	1 Rüttelplatte Weber CF4, 3,4 KW, BJ 2006, Maschinennr.: 6008938, 127 kg, mit Dieselmotor Hatz, Fahrwerk
34	1	1 Grundwasserabsenkpumpe Jung mit Elektromotor, inkl. 6 Saugfiltern, 1 Ansaugverteiler und diversen

Pos	Anz	Beschreibung
		Anschlusschläuchen
35	1	1 Mauersteinbandsäge Lissmac MBS 502, blau, mit Schiebetisch, Maschinennr.: 469, BJ 2000, 400 Volt, 0,75 KW, 160 kg, inkl. Verlängerungskabel
36	1	1 Optimas Handhobel zum Abziehen von Pflasterflächen, inkl. Verbreiterungsstücken und Quadratrohren als Führung, Arbeitsbreite max. 3,50m
37	1	1 Betonflügelglätter Dynapac, mit Honda-Benzinmotor GX270
38	8	8 Gitterboxen inkl. KG- und HT-Rohrmaterial, Muffen, Abzweiger, Bögen, verschiedene Ausführungen und Dimensionen
40	1	1 Papierrollenhalter
41	1	1 Rüttelplatte Bomag, Hatz-Dieselmotor mit Starterkurbel, qualmt blau, Vorlaufplatte
42	1	1 Rüttelstampfer Weber mit Honda-Benzinmotor GX100, startet nicht
43	1	1 Rüttelstampfer Weber, Typ SRV70, 3 KW, 71 kg, Maschinennr.: 403124, BJ 2004, mit Benzinmotor Subaru 4.0, Tank fehlt, Motor läuft nicht, defekt, unvollständig
44	2	2 Stahlregale Eigenbau mit Inhalt: diverse Kabel, Netze, Stahlrohre, Schraubzwinge, Staubsauger, etc., ohne Eigenbaufahrzeug Maxel, 1 Tego-Metallregal, 1 kleines Metallsteckregal, mit Inhalt, Fette, technische Sprays, Werkzeuge
46	1	1 Ständerbohrmaschine Cordia, Modell TS423, 1000 Watt, Bohren bis 20mm, inkl. Schraubstock, Drehzahlen: 200, 270, 410, 700, 940 und 1450 U min, Bohrspindelaufnahme MK2, mit 1 Satz diverse Bohrer
47	1	1 Brennerwagen, luftbereift, mit Brennerschlauch, Brennergarnitur und Manometern, ohne Gasflaschen
50	1	1 Steintrennschleifer Wacker BTS 101085, mit einer Diamantscheibe 350mm
51	1	1 Rangierwagenheber Kraftwelle, 5t, blaugelb, max. Hubhöhe 620mm, min. Hubhöhe 75mm

Pos	Anz	Beschreibung
52	1	1 Sägekettenschärfgerät Güde P2500
53	1	1 Doppelschleifbock Typ DS2 300, Schleifscheibendurchmesser bis 300mm, alt
54	1	1 Doppelschleifbock Einhell, Typ DSC150, Schleifscheibendurchmesser bis 150mm
55	1	1 Tischbohrmaschine Einhell, Typ TB13 5EK, 1 Griff fehlt
58	1	1 Werkzeug bestehend aus diversen Handwerkzeugen, Schraubenschlüsseln, Kabeltrommeln, Werkzeugkoffern, Schweißelektroden, Werkzeugkästen, Inhalt zu fest verbauter Werkbank, ohne Werkbank
59	1	1 Werkbank mit 4 Schubläden, Arbeitsfläche Holz, mit diversen Elektromaschinen, 2 Trennschleifern 230mm, 1 x Topcraft, 1 x Alphatools, diversen alten Winkelschleifern, Handbohrmaschinen, Stichsägen, Marken u. a. Black & Decker, Skill, Meistercraft, diversen Handwerkzeugen, Schrauben, Winkeln, Sortimentskästen
60	1	1 Gitterwagen blau, 3 Etagen, inkl. Inhalt, diverse Druckluftschrauber, Schrauben, Verbindungsteile, Kleinteile, Fahrzeugbeleuchtung
61	3	3 Metallregale, je ca. 1,00mx0,50m, 2-etagig, mit Inhalt: alte Farbeimer, Fahrzeugbeleuchtung, Fettpressen
62	1	1 Amboß, einseitig abgebrochen, ca. 60 kg
63	1	1 Motorschubkarre Eurosystems Modell Carry, BJ 2005, 54 kg, mit Benzinmotor Briggs & Stratton, 1,66 KW, Motor startet nicht
64	1	1 Kompressor Herkules LT.25, Kesselvolumen 25l, Druckanzeige defekt
65	1	1 Posten Altölfässer und -kanister, u.a. 3 Fässer 200 l, 1 x mit Fasspumpe, mit unbekanntem Inhalt
66	1	1 Fliesenschneidetisch Diamant Boart Euro 3500, rollbar
67	1	1 Metallregal, ca. 1,00mx1,50m, 2-teilig, inkl. Inhalt, Beleuchtung, Unterputzdosen, Kabel, Schläuche, PVC-Muffen und Verschraubungen

Pos	Anz	Beschreibung
69	1	1 Druckluftkompressor Elektra Beckum blau, Keilriemenabdeckung Gitter fehlt, Druckschalter defekt, Typ LP601 10 90DF, Hubvolumenstrom 565 l min, Liefermenge 325 l min bei 8 bar, BJ 1992, Kesselinhalt 90 l, 3 KW
70	1	1 alte Sackkarre, luftbereift, rot, Räder platt, 1 Rad lose
71	1	1 Handhubwagen, gelb, BJ 2007
72	1	1 Anlegeleiter, 10-stufig, mit einer 10-stufigen Klappleiter Hymer, Alu, Anlegeleiter ohne Kunststofffüße
73	1	1 Dieselfass, ca. 500 l Volumen, mit Elektropumpe Horn, blau, verschmutzt, mit Restinhalt, ca. 200 l Heizöl
74	1	1 Dieselfass, Tankcontainer Roth, Volumen 1000 l, BJ 2006, mit unbekanntem Restinhalt, mit aufliegender Inhalt, Spanngurte
77	1	1 Posten alte Ketten, Gurte, Schachtgehänge, Stahlseile
78	1	1 Mercedes Benz Sprinter, Kennzeichen: CLP-JW 230, TÜV bis 02 25, 311 CDI, EZ: 08.04.2010, Fahrgestellnr.: WDB9066331S375476, 80 KW, Diesel, Schadstoffklasse 1999 96 EG,D1,GKL:G1, zul. GG: 3.500 kg, zul. Anhängelast: 2000 kg, 2.148 ccm, weiß, 6-Gang-Schaltgetriebe, ca. 316.059 km, unterer Bereich mit Unterbodenschutz nachträglich angesprüht, weiß lackiert, rundum Korrosionsspuren, starke Beulen, Kratzer, starke Gebrauchsspuren, Fahrersitz verschlissen, Fahrzeug innen und außen verschmutzt, Hinterreifenprofil ca. 9mm, vorne ca. 4mm, Anhängerkupplung, 1314 BAS inkl. Fahrzeuginhalt bestehend aus: Handwerkzeug, 1 Zweihandwinkelschleifer, diverse Kanister, 1 Einhandwinkelschleifer, Schiebetür verzogen, für das Fahrzeug liegt eine Rückrufaufforderung vor: Fehler im Gasgenerator des Fahrerairbags führt zu unkontrollierter Entfaltung. Der Käufer muss dem Landkreis Cloppenburg Erledigung melden.
Freifläche		
79	1	1 Baggerkübel für Minibagger, Aufnahme MS03, Arbeitsbreite ca. 400mm

Objekt Bilder



Position: 1



Position: 13



Position: 14



Position: 15



Position: 16



Position: 17



Position: 19



Position: 2



Position: 21



Position: 22



Position: 27



Position: 3



Position: 33



Position: 35



Position: 38



Position: 4

Notizen